



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



DECAP ZINC

środek czyszczący i odtleniający do cynku na metalach żelazawych

ZASTOSOWANIE

DECAP ZINC stosuje się w celu usunięcia przypadkowo nałożonego cynku z metali żelazawych.

SPOSÓB UŻYCIA

DECAP ZINC stosuje się czysty, w temperaturze, poprzez zanurzenie. Czas oczyszczania może wahać się między 10 - 60 minut, w zależności od grubości warstwy do usunięcia.

Po oczyszczaniu, elementy należy spłukać alkalicznym środkiem o oznaczeniu *SP 150*

PS :Podczas oczyszczania może pojawić się piana.