



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## **KLEANCOAT 10 (DAWNIEJ DECAP 10)**

**środek do usuwania farb i pokryć proszkowych, ciekłych, poliestrowych i epoksydowych**

### **OPIS**

*KLEANCOAT 10* służy do usuwania farb i pokryć opornych na klasyczne środki czystości. Dzięki swej sile, całkowicie rozpuszcza całą grubość pokrycia.

*KLEANCOAT 10* można stosować do usuwania farb i pokryć na elementach z aluminium, blachy, ocynku itd...

### **WŁAŚCIWOŚCI**

**POSTAĆ:** Biała ciecz

**ROZCIĘCZALNOŚĆ:** Nierozpuszczalny w wodzie

**MASA:** 1,250 cm<sup>3</sup>

**PH:** Reakcja mocno kwaśna

### **SPOSÓB UŻYCIA**

*KLEANCOAT 10* stosuje się poprzez zanurzenie w zbiorniku ze zwykłej stali.

Pokrywa z parafiny na powierzchni zapewnia ochronę przeciwko parowaniu.

Części jednokrotnie oczyszczone należy spłukać wodą pod ciśnieniem.

*KLEANCOAT 10* należy stosować w pomieszczeniach zaopatrzonych w pochłaniacze oparów.

Należy stosować okulary i rękawice ochronne.